

Zakres prac dla studni kanalizacyjnych					Załącznik nr 1 a do OPZ Tabela nr 1												
Nr	STAN ISTNIEJĄCY																ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
	Wymiary		Właz		Komin		Płyta nastudzienna		Komora robocza		Kineta i spoczniki		Stopnie złazowe		Kanał główny	Przytłacza	
	Rzędna Włazu	Rzędna Kinety	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Ilość	Stan			
Ul. Wyszogrodzka																	
S2	101,33	95,14	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Błoczki, cegła H= 300	Ubytki materiału, nieuszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	Ø1200 Beton H = 5000	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Beton, cegła	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Włot: Ø400 kamionka Wylot: Ø400 kamionka	1x DZ300 PVC włączenie sieci	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
S3	100,78	95,11	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchnia żeliwa	Ø600 Kostka betonowa H= 200	Ubytki materiału, nieuszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności, pęknięcia	Ø1200 Beton H = 5200	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Beton, cegła	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Włot: Ø400 kamionka Wylot: Ø400 kamionka		Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
S4	100,35	95,11	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Cegła kan. H=270	Ubytki materiału, nieuszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Ø1200 Beton H = 4750	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Beton, cegła	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Włot: Ø400 kamionka Wylot: Ø400 kamionka	Włączenie boczne 1xDN160 kam. 1x200 PVC 1x200 beton Włot 1x200 beton do likwidacji	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych. Zabetonowanie wlotu 1x200 beton
S5	100,70	95-04	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Błoczki cegła kan. H = 500	Ubytki materiału, nieuszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Ø1200 Beton H = 4750	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Włot: Ø400 kamionka Wylot: Ø400 kamionka	1x 160 PVC Włączenie Boczne kaskada wewnętrzna	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
S6 komora	100,70	95,02	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Cegła krąg bet. H = 700	Ubytki materiału, nieuszczelności	2x płyta beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Ø800 Beton H = 2380, Ø 1200 beton H=2130	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Włot: Ø400 kamionka Wylot: Ø400 kamionka		Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych

S7 komora	100,50	95,92	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 krąg bet. H = 430	Ubytki materiału, nieszczelności	2x płyta beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø800 Beton H = 2650, 1150x1150 Beton H=1900	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø400 kamionka Wylot: Ø500 kamionka		Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, regulacja wężu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złączowych
S8	100,50	94,79	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Cegła krąg bet. H = 650	Ubytki materiału, nieszczelności	2x płyta beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø800 Beton, H = 2260, Ø 1200 beton H=1200	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton cegła	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø500 kamionka Wylot: Ø500 kamionka	1x 200 żeliwo Włączenie Boczne kaskada wewnętrzna	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złączowych
S9	99,75	94,76	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 krąg bet. H = 400	Ubytki materiału, nieszczelności	2x płyta beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø800 Beton H = 2000, Ø 1200 beton H=2300	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton cegła	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø500 kamionka Wylot: Ø600 beton		Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, regulacja wężu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złączowych